



## ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ NILOS TL-T70

**Область применения:** двухкомпонентный клей для соединений резина-резина, резина-ткань, резина-металл, резина-бетон, ткань-ткань и многих других субстанций.

### Инструкция по применению:

#### **Подготовка материала:**

- температура окружающей среды и материала от + 5° С до + 45° С.
- избегать прямого солнечного света и температуры ниже точки росы (образования конденсационной влаги).
- **поверхность:** сухая, без химикалиев, жира и масла.
- **металл:** очистить от ржавчины (предпочтительно) путем струйной обработки (DIN 55928; SA 2,5) или шлифования; затем отшероховать - рекомендуемая глубина шероховки минимум 30 мкм. Для удаления жира с очищенной поверхности пользуйтесь специальным очистителем.. Нанести один слой специальной грунтовки ПРАЙМЕР SH. Дать полностью высохнуть.
- **резина:** основательно отшероховать (так, чтобы не осталось гладких участков), удалить пыль сухим способом.
- **ткань :** равномерно отшероховать остатки резины, осторожно отшероховать ткань (так, чтобы не повредить), удалить пыль сухим способом.

**Приготовление смеси:** Требуемое количество клея TL-T 70 тщательно перемешать с отвердителем (весовая доля 7%, т.е. на 1 кг клея использовать 70 г. отвердителя) до получения гомогенной смеси. Смесь использовать в течении 2 часов (жизнеспособность клея).

**Нанесение клея:** Поверхности покрыть равномерно тремя тонкими слоями каждую. Первый слой должен высохнуть полностью (минимальное время сушки 30 минут, на металле 1 час). Второй слой - аналогично. Третий слой сушить так долго, пока он не достигнет степени слабой липкости (проверка тыльной стороной пальца). В случае пересыхания нанести добавочный слой.

**Обратите внимание:** При употреблении спецрезины с контактным слоем, необходимость наносить первый слой отпадает.

**Расход на квадратный метр:** При одноразовом нанесении смеси необходимо примерно 400 г/м<sup>2</sup> - на металл или резину с соединительным слоем; 400 г/м<sup>2</sup> - на шерохованную и не вулканизированную резину, 500 г/м<sup>2</sup> - на шерохованную ткань.

**Склейка:** Плоскости предназначенные для склейки наложить одну на другую так, чтобы не могли образоваться пузырьки воздуха, а затем сильно прикатать или прижать.

**Особенности складирования:** 4 года на складе в закрытом помещении, в условиях соответствующих DIN 7716.

**Внимание:** Настоящая инструкция разработана на основе практического опыта. По причине невозможности учета всех существующих материалов, а также всевозможных и от нас независящих условий работы, рекомендуем вам всегда проводить достаточное количество предварительных опытов!

ООО ПКП «Экспа-Тех»

г. Челябинск, тел.: (351) 235-29-88, 235-29-83, факс 771-25-75

[www.expt.ru](http://www.expt.ru)

E-mail: [kley@expt.ru](mailto:kley@expt.ru)